

UPPDRAGSNUMMER
4289209: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2014-02-14UTSKRIFTSDATUM
2014-02-14Ulla Solveig Gustafsson
HÄGGVÄGEN 18
35250 VÄXJÖVIA
Anticimex AB
RAPPORTMOTTAGARE
Ulla Solveig GustafssonMÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Ulla Solveig Gustafsson
HÄGGVÄGEN 18
35250 VÄXJÖ

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2013-11-13 - 2014-02-03.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-02-05. De mättes 2014-02-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

HÄGGVÄGEN 18
35250 VÄXJÖ

Fastighetsbeteckning: KATTFOTEN 1

Byggnadstyp: Villa
Byggnadsår: 1970
Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft
Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund

Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 1

Fastighetsdata har lämnats av Ulla Gustafsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
627228		Vardagsrum	Bottenplan	30 +/- 10
477439		Sovrum	Bottenplan	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

Anticimex
Agnesfridsvägen 193
213 75 Malmö

Ulla Solveig Gustafsson
HÄGGVÄGEN 18
352 50 VÄXJÖ



3436693100011699

Resultatet av din radonmätning.

Nu har de spårfilmsdosor som du har skickat in analyserats av vår samarbetspartner Landauer, som är ett ackrediterat laboratorium. Som underlag för analysen ligger även de mätuppgifter som du har angett.

Din bostads årsmedelvärde:

30 Bq/m³

Årsmedelvärdet visar att radonhalten ligger på eller under Socialstyrelsens rekommenderade riktvärde på 200 Bq/m³.

Du kan läsa mer om mätningen och mätplatsen i Landauers mättrapport (se bifogat). Om du har frågor om resultatet eller din mättrapport, kan du kontakta Landauer direkt.

Vad gör jag nu?

Eftersom radonhalten ligger under det rekommenderade riktvärdet behöver du inte vidta ytterligare åtgärder just nu. Vi rekommenderar dock att du mäter radon var femte år eller när du planerar att genomföra större förändringar i huset. Vill du läsa mer om radon, finns det bra information på vår hemsida www.anticimex.se.

Med vänliga hälsningar

Anticimex Växjö

SE-CE-SD-733 "Radonrapport Low" B12 Utg.3 2013-10-01 @ 2010 Anticimex

Arbetsordernummer: 13658169
Kundnummer: 425542